


KENTSEL ALANLARDA BULUNAN KONUT YAPILARINDA FİZİKİ DURUM ANALİZİ


ESASLI TAMİR-TADİLAT GEREKTİREN İLE HARAP-YIKILMASI PLANLANAN YAPI SAYILARI TOPLAMININ DAĞILIMI



Ölçek:1/500.000




1/100.000 ÖLÇEKLİ BURSA İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI




SEKTÖREL ANALİZ ÇALIŞMALARI

GÖSTERİM

Esaslı Tamir-Tadilat Gerektiren İle Harap-Yıkılması Planlanan Yapı Sayıları Toplamının Oransal Dağılımı(%)



İLÇELERDE YER ALAN KONUT YAPILARININ FİZİKİ DURUMLARININ DAĞILIMI



AÇIKLAMA

*Bina Fiziki Durumlarına İlişkin Yapılan Bu Analizde İlçelerde Yer Alan Toplam Yapı Sayılarının Genel Olarak %70 ve Üzeri Oranlarda Tadilata İhtiyacı Olmayan ve Basit Tamir-Tadilat Gerektiren Yapılardan Oluştugu Tespit Edilmiştir. Bu Nedenle Analiz İlçelerdeki Konut Stoğunda Yer Alan Kötü Durumdaki Yapıların Oranını Tespit Etmek Amacıyla Esaslı Tamir-Tadilat Gerektiren İle Harap-Yıkılması Planlanan Yapı Sayılarının Toplamı Baz Alınarak Yapılmıştır.

SEKTÖR: KONUT

HARİTA NO: 26



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
ŞEHİR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011